

MONTICHIARI I lavori di risanamento si stanno rivelando complessi

Allagamenti al PalaGeorge Cantiere ai supplementari

Ingenti perdite d'acqua all'interno del PalaGeorge di Montichiari sono emerse nel corso dei lavori generali di restyling del palazzetto dello sport. Perdite localizzate in particolare nella zona degli spogliatoi che hanno costretto il direttore dei lavori a sospendere il cantiere in attesa di risolvere il problema. Con una recente delibera di giunta comunale è stata approvata una perizia suppletiva per la manutenzione straordinaria del PalaGeorge che prevede un incremento della spesa di circa 68 mila euro e una proroga di due mesi rispetto al termine prefissato dei lavori. Il nodo degli allagamenti all'interno dello storico impianto sportivo di Montichiari era emerso già dalla scorsa estate, quando gli spazi riservati agli atleti si erano letteralmente allagati, provocando non poche difficoltà ai frequentatori del palazzetto. In un primo momento si pensava che si potesse risolvere il problema con la sistemazione dell'impianto idraulico, ma con il trascorrere delle settimane gli addetti ai lavori si sono accorti che è più grave del previsto e servirà più tempo di quanto prospettato. .



Il PalaGeorge è alla prese con ripetuti problemi di allagamento